

Información CN Vandellós II

L'Hospitalet de l'Infant, 6 de abril de 2019. La central nuclear Vandellós II, de acuerdo a los procedimientos establecidos, ha notificado hoy al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, durante las inspecciones realizadas en la planta tras la parada no programada del pasado día 4, se ha identificado un ligero goteo en la línea de drenaje del generador de vapor B debido a un poro localizado en una soldadura.

La central, parada desde el jueves para reparar el sistema de alimentación eléctrico de una bomba, cambiará a modo 5 (parada fría) para poder llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas que correspondan.

Una vez realizadas las intervenciones e inspecciones correspondientes, la central podrá volver a la red eléctrica.

Este hecho no ha tenido impacto ni en las personas ni en el medio ambiente y se ha actuado en todo momento de acuerdo a los procedimientos y priorizando las actuaciones más seguras y conservadoras.