



Ascó, 3 de junio de 2026

## Información CN Ascó II

La central nuclear Ascó ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos que, en la ejecución de un procedimiento de vigilancia de la estanqueidad de la envolvente de sala de control de CN Ascó II se ha obtenido un resultado de fuga potencial superior al fijado para esta prueba, aunque inferior al establecido por el CSN para garantizar la función de seguridad de la sala de control en caso de accidente en la instalación.

Siguiendo los procedimientos aplicables en este caso, la planta ha adoptado las medidas compensatorias correspondientes para garantizar la habitabilidad de sala de control en cualquier escenario.

Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente.