



Ascó, 22 de junio de 2023

Información CN Ascó I

La central nuclear Ascó ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que ha procedido a realizar una parada de la central para llevar a cabo, en las mejores condiciones de seguridad para los operarios y la instalación, la reparación de una línea de vapor localizada en el sistema de drenajes de la turbina de alta presión, en el circuito secundario.

La planta se ha desacoplado de la red eléctrica a las 4:42 horas de hoy y, en el momento de esta comunicación, los trabajos están en curso. Una vez finalizados y realizadas las comprobaciones pertinentes, la central procederá a sincronizarse nuevamente a la red eléctrica.

Esta incidencia no ha tenido afectación en la seguridad de la planta ni para las personas o el Medio Ambiente.