



L'Hospitalet de l'Infant, 4 de marzo de 2026

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos la parada de la central para proceder a realizar una intervención en las válvulas piloto de una de las válvulas de aislamiento de vapor principal. La planta se ha desconectado de la red eléctrica a las 3.22 horas de esta madrugada después de llevar a cabo una secuencia ordenada de parada iniciada a las 16 horas de ayer martes, 3 de marzo.

En este momento, Vandellós II se encuentra parada y están en curso los procedimientos de operación para llevar a la planta a las condiciones operativas necesarias para intervenir en la citada válvula.

Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente.