



L'Hospitalet de l'Infant, 11 de julio de 2026

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos su parada manual, a las 16.01 horas de hoy, tras haberse identificado la presurización de la cámara superior del actuador de una de las válvulas de aislamiento de vapor principal. Tal y como está establecido en los procedimientos de operación de la central ante esta situación, se ha realizado la parada manual del reactor y su desconexión de la red eléctrica.

Todos los sistemas de seguridad han actuado de acuerdo al diseño previsto y ya se está trabajando para obtener las condiciones adecuadas para poder intervenir en dicha válvula de manera segura.

Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente.